

# Manual de Instalação - Overbumper L-200 HPE

## Etapas de instalação:

- 1 Remover a placa dianteira do veículo.
- **2 -** Posicionar o overbumper no para-choque do veículo e fazer as marcações dos locais onde serão transpassados os 2 (dois) parafusos dos prisioneiros conforme imagem ao lado.
- 3 Fazer as furações no para-choque do veículo.
- 4 Inserir os parafusos do KIT nos 2 (dois) prisioneiros do overbumper.
- **5 -** Posicionar novamente o overbumper no para-choque fixando-o através dos prisioneiros. As porcas enviadas no KIT devem ser fixadas aos prisioneiros pelo lado interno do para-choque.
- **6** Fixar as abas <u>Inferiores(A)</u> do overbumper nos mesmos parafusos que fixam o para-choque do veículo conforme imagem ao lado.
- **7 -** Utilizar os parafusos do KIT para fixação da parte central <u>Centrais(B)</u> do overbumper utilizando a mesma furação anteriormente utilizada para fixação da placa do veículo.
- **8 -** Fixar a placa do veículo nos locais indicados ao lado. Fazer a furação conforme o tamanho da placa.





#### Etapas 2 e 3

Fazer a furação no para-choque do veículo conforme posição dos prisioneiros do overbumper. Posicionar/alinhar corretamente o overbumper antes da furação.

#### Etapa 6

Fixar as abas Inferiores(A) do overbumper nos mesmos parafusos que fixam o para-choque.





### Etapa 7

Fixar a parte central do overbumper Centrais(B) na mesma furação utilizada anteriormente para fixação da placa do veículo.

